



Die standard Drehrichtung ist rechtsgängig
(im Uhrzeigersinn)
The standard hand of helix is clockwise
(right turn)
De draairichting is standaard rechtsom.






Service:
Rundum die Motor und das Endstück des Förderbands müssen ausreichend erreichbar sein für Unterhaltung und Service an die Förderband

Rondom de motor moet voldoende ruimte vrijgehouden worden voor servicewerkzaamheden.



Ventilation: ↑
Rundum die Motor müssen ausreichende ventilationsöffnungen kreiert werden um die wärme entwicklung des Motors abführen zu können.

Rondom de motor of in de omliggende behuizing moet voldoende ventilatiemogelijkheden zijn om warmteontwikkeling van de motor te voorkomen.

Get.: PK	Gec.:	Datum: 07-06-10	Schaal: 1:60	Maat tol. Volgens NEN 2365	Vorm plaats tol. Volgens NEN 3311	Ruwheid Volgens NEN 3634
Benaming: CWA-Vast-500-3000				Deze tekening blijft eigendom van Pre-Motion B.V. en mag zonder haar schriftelijke toestemming noch in haar geheel noch ten dele gecopieerd worden of aan derden ter inzage worden gegeven.		
 Pre-Motion BEWEGENDE PRESENTATIESYSTEMEN				 Op tekening niet wijzigen		 Amerikaanse projectie
				Org.: Form: A4		Status: Tek. nummer: 050-700500-3000
Pre-Motion B.V. Kernreactorstraat 9c 3903 LG Veenendaal - Nederland Telefoon 06-51342432 E-mail info@pre-motion.nl						