


CATWALKER 150x50cm


Die standard Drehrichtung is rechtsgängig
(im Urrzeigersinn)
The standard hand of helix is clockwise
(right turn)



Service:

Rundum die Motor und das Endstück des Förderbands müssen ausreichend erreichbar sein für Unterhaltung und Service an die Förderband

Rondom de motor moet voldoende ruimte vrijgehouden worden voor servicewerkzaamheden.




Ventilation:

Rundum die Motor müssen ausreichende ventilations öffnungen kreiert werden um die wärme entwicklung des Motors abführen zu können.

Rondom de motor of in de omliggende behuizing moet voldoende ventilatiemogelijkheden zijn om warmteontwikkeling van de motor te voorkomen.

ZEIGNUNG: Loch im Blatt motor / Hole in blad motor /Sparing motor in meubel:



Get.: PK	Gec.:	Datum: 21-10-13	Schaal: 1:60	Maat tol. Volgens NEN 2365	Vorm plaats tol. Volgens NEN 3311	Ruwheid Volgens NEN 3634
Benaming: CWA PLUG AND PLAY 150 x 50cm				Deze tekening blijft eigendom van Pre-Motion B.V. en mag zonder haar schriftelijke toestemming noch in haar geheel noch ten dele gecopieerd worden of aan derden ter inzage worden gegeven.		
Pre-Motion				Op tekening niet wijzigen		Amerikaanse projectie
				Org.:		Status:
Pre-Motion Presentation Systems B.V. Faradaystraat 16 6718 XT EDE -The Netherlands Telefoon 0031(0)318-505 780 E-mail info@pre-motion.nl				Form: A4	Tek. nummer CWA PPR 1500 x 500	Wijz.: